

Tisch/Borte

Callas III / Callas IV

Montageanleitung

Stand: 07.03.2022










Verbindung der Längsprofile durch Verbinder mit Madenschrauben






Die Profile (Pos. 1 bzw. Pos. 1.1) sind, wie dargestellt, so zu verbinden, dass folgende Profillängen entstehen:

Callas III 2x 2210 mm Callas IV 2x 2946 mm






Schritt 4 Anschließend werden die Abstandshalter zusammen mit dem Querprofil (Pos. 2) und den Auflagewinkeln (V185) am Längsprofil verschraubt. Schritt 5 zu Schritt 5



Tisch/Borte an den Gewächshaussprossen verschrauben. Hierzu die Streben (Pos. 3) und die Winkel (V185) an den Sprossen mit Hilfe der Hammerkopfschrauben M6 x 16 (S15) anschrauben.

Ansicht



Schritt 5 zu Schritt 5



Einlegen der Tisch- und Bortenplatten.



Modell Callas III / Callas IV

Stückliste Borte / Tisch

Bezeichnung	PosNr.	ArtNr.	Darstellung	Callas III	Callas IV
Längsprofil	1/1.1			4 1105	4 1473
Querprofil L25/25/2	2			2 284 / 629 mm	2 284 / 629 mm
Strebe	3			4	5
Endstück Strebe	V36	9999000015		8	10
Abstandshalter	5			2	3
Auflagewinkel 4 mm	V185			4	5
Verbinder mit Madenschraube	V161	9999000461		4	4

S



Modell Callas III/Callas IV

Stückliste Tisch/Borte

Bezeichnung	PosNr.	ArtNr.	Darstellung	Callas IIII	Callas IV
Sechskantschraube M6 x 12 mit Mutter M6	S12 S1	9999000124 9999000128		4	4
Sechskantschraube M6 x 16 mit Mutter M6	S5 S1	9999000183 9999000128		8	10
Hammerkopfschraube M6 x 16 mit Mutter M6	S15 S1	9999000063 9999000128		8	10
Innensechskantschlüssel	V21	9999000056		1	1

0